





MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand


Oprawa LED(Ściemnianie triaka)

Schemat instalacji

1. Otwórz otwór na suficie, różne modele mają inny rozmiar otworu, sprawdź szczegóły w instrukcji obsługi.
2. Postępuj zgodnie ze schematem, aby podłączyć światło i włóż go z powrotem do otworu w suficie
3. Podnieś sprężynę i wepchnij ją w otwór; upewnij się, że rozłoży się i zostanie zamocowana z tyłu sufitu (rysunek 3 i 4)



Schemat połączenia ze ściemniaczem triakowym



Przed podłączeniem do źródła zasilania upewnij się, że każde połączenie jest prawidłowe, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie światła

Uwaga

1. Wyłącz źródło zasilania podczas podłączania światła
2. Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak światło
3. Nie demontuj światła, jeśli nie jesteś ekspertem



Wyprodukowano w Chinach